

RENOVERING AF SPANGSBJERGPARKEN

Referat fra byggeudvalgsmøde nr. 11 - Afholdt 23. januar 2024



Dagsorden:

01: Facadeplader på højhusene

02: Diverse

Deltagere:

Hvem er vi?

~~Linda Hede Olesen / EAB~~

~~John Jacobsen / DAB~~

Søren Lønborg Mikkelstrup / DAB

~~John Lykke Sørensen / EAB~~

Linda Nielsen / EAB

Morten Mathiesen / Kuben

~~Kim Skov / Norconsult - INGENIØRVÆRKET~~

Rene Munk Højlund Nielsen / Norconsult - INGENIØRVÆRKET

Byggeudvalget

~~Bruno Rasmussen / Spangsbjerg Kirkevej 50 6. 3.~~

~~Carsten Christensen / Skrænten 34~~

~~Carsten Timmerby / Dalen 36~~

~~Ingelise Lyngholm Knutzon / Dalen 34~~

~~Irene Eunice V. Dahlgaard / Dalen 26~~

Knud Erik Bødker / Skrænten 35 2. th.

Lillian Køhler / Spangsbjerg Kirkevej 46, 3. 1

Allan Rasmussen / Skrænten 102

Evy Petersen / Skrænten 53 st. tv.

Referat:

01: Facadeplader på højhusene

Der er monteret prøvefelt på Skrænten 132.

- Besigtiget og godkendt.

Der er monteret udeluftventil med udvendig hvis stormkappe.

- Besigtiget og godkendt, hvor der er hvide facadeplader.
- Fortsat lys grå stormkappe, hvor der er murværk.


02: Diverse

Der blev forespurgt til hvad der er bag alu på hjørnet?

- Der er en træstolpe (blå) med alu udenpå (gul). Se billede th.
- Så det er træ+alu, samme princip som vinduer. Se billede th.

På byggeudvalgsmøde 10 vedrørende gennemgang af 2-plans husene, blev det aftalt af rækværk, skulle være smallere. 1. rækværk er opsat.

- Vendt ved gennemgangen og godkendt.



Hjørne - tegning



Hjørne - Foto fra byggepladsen



Ny udgave



Gammel udgave



Facadeplade og hvid stormkappe